



SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
per la prevenzione degli incidenti rilevanti

FOGLIO INFORMATIVO

Allegato A.4.P.1.6.SGS

L'azienda A-ESSE S.p.A. operando già in regime di tutela per la sicurezza dei propri addetti, ha adottato norme e regole specifiche in conformità al D.lgs. 105/2015 affinché l'ingresso nei reparti produttivi di FORNITORI, CLIENTI, VISITATORI, OSPITI autorizzati avvenga nel rispetto della LORO sicurezza e del personale dell'azienda.

COMUNICAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NELL'AREA AZIENDALE:

➤ **Pericolo di rilascio di polvere all'interno e all'esterno dello stabilimento.**

Il contatto occasionale con modeste quantità di ossido di **OSSIDO DI ZINCO**, può causare, in persone particolarmente sensibili, irritazione agli occhi o della cute.

Per ingestione occasionale di piccoli quantitativi di ossido non si evidenziano sintomi particolari. La tossicità orale acuta è molto bassa.

EVITARE L'INALAZIONE, IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE O GLI OCCHI LAVARE CON ABBONDANTE ACQUA.

➤ **Pericolo di rilascio di metano sulla linea interna al fabbricato con o senza incendio**
SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLONTANANDOSI DAL LUOGO DEL RILASCIO.

- **Presenza di macchine e linee di lavorazione in tutti i reparti con parti in movimento, movimentazioni varie e rischi di tipo meccanico ed elettrico.**
- **Presenza di impianti e servizi quali compressori, gruppo elettrogeno, cabina elettrica, ecc.**
- **Impianti e macchine con parti calde.**
- **Carrelli elevatori ed impianti di sollevamento in moto.**


Si richiede la gentile collaborazione di tutti gli ospiti nel rispettare le seguenti disposizioni per il periodo di permanenza nell'area aziendale:

DIVIETO DI	OBBLIGO DI
<ul style="list-style-type: none">• AZIONARE, UTILIZZARE, ATTIVARE, RIMUOVERE MACCHINE, IMPIANTI, INTERRUTTORI, QUADRI DI COMANDO O ALTRO• ALLONTANARSI DAI PERCORSI SEGNALATI DAI RESPONSABILI	<ul style="list-style-type: none">• RISPETTARE LA SEGNALETICA ESPOSTA ALLE PARETI E SULLE SINGOLE MACCHINE PER LA SICUREZZA• RISPETTARE I DIVIETI DI ACCESSO APOSTI SU PORTE O ALTRI ACCESSI• UTILIZZARE LE PROTEZIONI INDIVIDUALI FORNITE OVE E QUANDO NECESSARIE



I Signori visitatori sono pregati di tenere con sé il presente foglio e il tesserino per tutto il tempo di permanenza nell'area aziendale.

La Direzione ringrazia per la gentile collaborazione ed augura buona permanenza.



Accesso all'area dello stabilimento:

- Lo stabilimento viene suddiviso in zone:
 - **B1** - zona operativa: interno stabilimento, reparti produzione.
 - **B2** - zona sorvegliata: piazzale movimento merci e servizi.
 - **B3** - zona uffici.

- L'accesso alle tre zone è consentito a:
 - **B1**: visitatori muniti di autorizzazione ed accompagnati.
 - **B2**: visitatori muniti di autorizzazione ed accompagnati.
 - **B3**: tutti i visitatori accompagnati.